

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในอาคารทั่วไป

| ลำดับที่ | สถานที่/รายการ | ปริมาณฝุ่น | CO ₂ | เสียง | อุณหภูมิ | ความชื้นสัมพัทธ์ | ความดัน | ACH | |
|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------|----------|------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | ตรวจวัด | มาตรฐาน |
| 1 | งาน ANC จุดคัดกรอง | 0.005 | 397 | - | 30 | 57 | - | - | - |
| 2 | ห้องตรวจ ANC | 0.005 | 477 | - | 29 | 58.6 | - | - | - |
| 3 | ห้องตรวจครรภ์ ANC | 0.004 | 445 | - | 28.6 | 58.9 | - | - | - |
| 4 | ห้องพัฒนากาเด็ก | 0.003 | 744 | - | 28.2 | 63.6 | - | - | - |
| 5 | ห้องพับผ้า supply | 0.004 | 567 | - | 25.1 | 55.5 | - | - | - |
| 6 | ห้อง sterile supply | 0.002 | 474 | - | 25.4 | 58.2 | - | - | - |
| 7 | ห้องครัว | 0.003 | 439 | - | 29.1 | 56.9 | - | - | - |
| 8 | ห้องทำงานโภชนาการ | 0.003 | 463 | - | 29.4 | 57.7 | - | - | - |
| 9 | ห้องเจ้าหน้าที่คลังยา | 0.002 | 469 | - | 27.6 | 57.9 | - | - | - |
| 10 | ห้องคลังยา | 0.002 | 391 | - | 27.5 | 48.3 | - | - | - |
| 11 | ห้องงานพัสดุ | 0.006 | 620 | - | 27 | 61.2 | - | - | - |
| 12 | ห้องหัวหน้างานพัสดุ | 0.006 | 646 | - | 26.8 | 61.1 | - | - | - |
| 13 | ห้องงานกายภาพบำบัด | 0.004 | 764 | - | 26.6 | 61.7 | - | - | - |
| 14 | ห้องทำงานนักกายภาพบำบัด | 0.003 | 853 | - | 26.9 | 61.5 | - | - | - |
| 15 | ห้องสังเกตอาการ ER | 0.017 | 604 | - | 24.4 | 71.6 | - | - | - |
| 16 | ห้อง ER | 0.019 | 682 | - | 24.5 | 71.6 | - | - | - |
| 17 | ห้องโรงรถตรวจ OPD | 0.020 | 491 | - | 24.4 | 71.8 | - | - | - |
| 18 | ห้องรอกคลอด | 0.016 | 510 | - | 24.1 | 73.5 | - | - | - |
| 19 | ห้องคลอด | 0.007 | 580 | - | 24.2 | 64 | - | - | - |
| 20 | ห้องทำแผล ER | 0.016 | 519 | - | 23.8 | 73 | - | - | - |
| 21 | ห้องพักเจ้าหน้าที่ | 0.010 | 617 | - | 24.2 | 72.8 | - | - | - |
| 22 | ห้อง X-RAY | 0.012 | 541 | - | 24.4 | 72.1 | - | - | - |
| 23 | ห้องการเงิน OPD | 0.015 | 497 | - | 24.3 | 71.9 | - | - | - |
| 24 | ห้องจ่ายยา OPD | 0.009 | 1,171 | - | 24.5 | 72.3 | - | - | - |
| 25 | ห้องเก็บยาย่อย | 0.011 | 673 | - | 24.7 | 71.2 | - | - | - |
| 26 | จุดรถตรวจตรวจ OPD | 0.014 | 579 | - | 24.8 | 70.9 | - | - | - |
| 27 | ห้อง LAB | 0.011 | 665 | - | 25.2 | 70.1 | - | - | - |
| 28 | ห้องงานเวชระเบียน | 0.013 | 756 | - | 25.3 | 68.1 | - | - | - |
| เกณฑ์มาตรฐาน | | < 0.05 mg/m ³ | < 1,000 ppm | dB | 18-27 °C | 40 - 60 %RH | | | |



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
DEPARTMENT OF HEALTH SERVICE SUPPORT

รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๗ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

77

| ลำดับ ที่ | สถานที่/รายการ | ปริมาณ ฝุ่น | CO ₂ | เสียง | อุณหภูมิ | ความชื้น สัมพัทธ์ | ความ ดัน | ACH | |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------|-----------------|----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | | | | | ตรวจ วัด | มาตรฐาน |
| 29 | ห้องงานธุรการ | 0.015 | 526 | - | 24.8 | 71 | - | - | - |
| 30 | ห้องผู้อำนวยการ | 0.016 | 551 | - | 24.7 | 70.6 | - | - | - |
| 31 | ห้องงานการเงิน | 0.015 | 625 | - | 24.9 | 70.9 | - | - | - |
| 32 | ห้องหัวหน้างานบริหาร | 0.017 | 667 | - | 25 | 70.1 | - | - | - |
| 33 | จุดคัดกรอง OPD | 0.016 | 442 | - | 24.5 | 72 | - | - | - |
| 34 | ห้องงานประกันคุณภาพ | 0.011 | 763 | - | 24.2 | 71.5 | - | - | - |
| 35 | ห้องงานจิตเวชฯ | 0.013 | 839 | - | 26.2 | 68.2 | - | - | - |
| 36 | ห้องทำงานนักจิตเวชฯ | 0.013 | 541 | - | 26.1 | 67.7 | - | - | - |
| 37 | ห้องทำงานแพทย์แผนไทย | 0.011 | 422 | - | 25.9 | 68.8 | - | - | - |
| 38 | ห้อง LAB NCD | 0.007 | 752 | - | 25.5 | 50.4 | - | - | - |
| 39 | ห้องเจาะเลือด | 0.011 | 565 | - | 25.5 | 66.9 | - | - | - |
| 40 | ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน | 0.009 | 471 | - | 25.2 | 69.4 | - | - | - |
| 41 | ห้องงานปฐมภูมิและองค์รวม | 0.012 | 503 | - | 25.6 | 68.8 | - | - | - |
| 42 | ห้องศูนย์ประสานชีวิตภิบาล | 0.012 | 463 | - | 25.7 | 68.8 | - | - | - |
| 43 | ห้องทันตกรรม 2 เตียง | 0.006 | 624 | - | 26.1 | 59.6 | - | 19 | 12 |
| 44 | ห้องทันตกรรม เตียงเดี่ยว | 0.009 | 846 | - | 25.4 | 55.7 | - | 13 | 12 |
| 45 | ห้องทันตกรรม ห้องใหญ่ | 0.012 | 644 | 65 | 24.1 | 55.9 | - | 12 | 12 |
| 46 | ห้องนวดแผนไทย | 0.011 | 510 | - | 25.6 | 66.7 | - | - | - |
| 47 | ห้องทำงานเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย | 0.010 | 534 | - | 25.8 | 65.5 | - | - | - |
| 48 | ห้องงานคุณภาพ | 0.010 | 639 | - | 25.3 | 70.5 | - | - | - |
| 49 | ห้องหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล | 0.014 | 446 | - | 25.4 | 68.7 | - | - | - |
| 50 | ห้องงาน IT | 0.014 | 420 | - | 25.5 | 69.8 | - | - | - |
| 51 | Nurse station ward หญิง | 0.009 | 792 | - | 26.6 | 61.4 | - | - | - |
| 52 | WARD หญิง | 0.008 | 668 | - | 26.4 | 65.8 | - | - | - |
| 53 | Nurse station ward ชาย | 0.009 | 635 | - | 26.9 | 67.9 | - | - | - |
| 54 | WARD ชาย | 0.009 | 815 | - | 25.3 | 67.4 | - | - | - |
| เกณฑ์มาตรฐาน | | < 0.05 mg/m ³ | < 1,000 ppm | dB | 18- 27 °C | 40 - 60 %RH | | | |