

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | สรุปผลการเดิน ENV Round | | | | |
| ที่ | วันที่ | รูปประกอบ | ประเด็นที่พบ | หน่วยงาน | การแก้ไข/เวลา | การดำเนินการ | งบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
| 1 | 19 ส.ค. 68 | | พบโครงเหล็กโรงจอดรถ และตู้ Swab ไม่ได้ใช้งานบริเวณศาลาพระ | งานพัสดุ | ย้ายโครงเหล็กและตู้ Swab ไปไว้ด้านหลัง | ขนย้ายไปไว้ด้านหลังโรงช่าง | - | ☑ |
| 2 | 19 ส.ค. 68 | | พบวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วหน้าห้องเก็บออกซิเจนและใต้บันไดอาคารสันกำแพง 2 | OPD,ER | ทำ 5 ส.ย้ายของที่ไม่ได้ใช้ไปไว้ใต้แฟลตเขียว **มติที่ประชุม : ขนย้ายทุกวันพุธ | 11/12/68 ขนย้ายไปไว้คลังพัสดุ | - | ☑ |
| 3 | 19 ส.ค. 68 | | พบมีป้ายติดตั้งบางจุดมากเกินไปและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ประตูห้องบัตร,จุดเก็บรถเข็น, บันไดทางขึ้นห้องกายภาพชั้น 2 | ทีม ENV | พิจารณาการติดตั้งป้ายต่างๆให้เหมาะสมและเป็นรูปแบบเดียวกัน | ดำเนินการแล้ว | | ☑ |

ENV round